

---

# Fahrzeugbewertung



30.04.2026

 **Land Rover Range Rover (L460)**


---

Stichtag 27.04.2026

---

# Fahrzeugdaten

## Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	B HR · XXXXXX
Hersteller	Land Rover
Modell/Haupttyp	Range Rover (L460)
Untertyp	Range Rover Autobiography
Baujahr	2022
Erstzulassung	01.02.2022
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	SALKA9B78NA000925
Schlüssel-Nr.	2143ACY
Antriebsart	Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung / Hubraum	385 kW / 4.395 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 6)

## Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	Dunkelgrün Metallic Metallic (2-Schicht)
Laufleistung abgelesen	32.328 km
Nächste HU	05/2027

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Ablagebox gepolstert und mit hochwertigem Kunstleder bezogen inkl. Kontrastnaht
- ✓ Allradantrieb (permanent)
- ✓ Bremsleuchte dritte
- ✓ Dieselpartikelfilter
- ✓ Drehzahlmesser
- ✓ Kopfstützen, vorn
- ✓ Lackierung: Dach und Radhausverbreiterungen in Kontrastfarbe Santorini Black
- ✓ LED-Rückleuchten
- ✓ Mittendifferenzialsperre
- ✓ Paket: Defender Rough II
- ✓ Polster: Teilledersitze
- ✓ Räder: Radmuttern, abschließbar


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	285/45 R 22
Profiltiefe	
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten rechts

Dimension	285/45 R 22
Profiltiefe	
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr



### Reifen vorne links


Dimension	285/45 R 22
Profiltiefe	
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten links

Dimension	285/45 R 22
Profiltiefe	
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

## Lackschichtdicke

Im Rahmen der Lackschichtdickenmessung wurden an der Fahrertür sowie an der Tür hinten links leicht erhöhte Messwerte 200-210 festgestellt. Diese Schichtstärken deuten auf eine fachgerechte, rein optische Instandsetzung ohne nennenswerten Materialaufbau hin. Die übrigen Karosseriebauteile befinden sich im Bereich der werkseitigen Erstlackierung.



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	127 ✓
Motorhaube	117 ✓
Kotflügel rechts	113 ✓
Fahrertür	210 ⚠️
Beifahrertür	118 ✓
Fondtür links	200 ⚠️
Dach	120 ✓
Fondtür rechts	131 ✓
Seitenwand links	130 ✓
Seitenwand rechts	118 ✓
Hinten mittig	115 ✓

Legende: ⚠️ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠️ zweite Lackschicht ⚠️ dünne Spachtelschicht ⚠️ dicke Spachtelschicht ⚠️ nicht messbar

---

## Bemerkungen zum Fahrzeug

Das besichtigte Fahrzeug, ein Range Rover Autobiography (Modell L460) mit dem 4,4-Liter-V8-Motor, präsentiert sich in einem überdurchschnittlich gepflegten und substanziell sehr guten Erhaltungszustand. Im Rahmen der technischen Untersuchung mittels digitaler Lackschichtdickenmessung wurden an der Fahrertür sowie an der Tür hinten links leicht erhöhte Werte (ca. 200-210) festgestellt, die auf eine fachgerechte, rein optische Instandsetzung ohne nennenswerten Materialaufbau hindeuten; die restliche Karosserie befindet sich im originalen Erstlackzustand. Das Exterieur besticht durch die exklusive dunkelgrüne Metallic-Lackierung, welche lediglich im Bereich der rechten Fahrzeugseite Tür H.L. eine leichte oberflächliche Schramme aufweist, die jedoch den ansonsten hervorragenden optischen Gesamteindruck nur geringfügig beeinträchtigt. Der Innenraum zeigt sich bei der Laufleistung von 32.328 km nahezu neuwertig und weist keine nennenswerten Abnutzungserscheinungen an den hochwertigen Oberflächen auf. Auch die Verschleißgruppen wie Bremsanlage, Bereifung und die unbeschädigten Leichtmetallfelgen unterstreichen die pflegliche Behandlung des Fahrzeugs. Da zum Zeitpunkt der Begutachtung keine Zulassungsbescheinigung vorlag, erfolgte die Fahrzeugidentifikation sowie die Ermittlung der umfangreichen Ausstattungsmerkmale gewissenhaft über eine VIN-basierte Datenbankabfrage sowie eine detaillierte visuelle Prüfung vor Ort. Die Ermittlung des Marktwertes basiert auf einer fundierten Analyse des aktuellen Marktumfeldes, wobei ein Abgleich mit realen Transaktionsdaten und Angebotswerten vergleichbarer Referenzobjekte im freien Handel durchgeführt wurde. In der Gesamtbewertung entspricht das Fahrzeug einer Zustandsnote 2, wobei der ausgewiesene Wert die exklusive Konfiguration sowie die Marktsituation für dieses Premiumsegment objektiv widerspiegelt.

---

# Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

---

Foto 3



Ansicht vorne

Foto 4



Seitenansicht

---

Foto 5



Ansicht hinten links

Foto 6



Ansicht hinten rechts

---

Foto 7



Ansicht

Foto 8



Innenraum

Foto 9



Innenraum

Foto 10



Innenraum Beifahrerseite

---

Foto 11



Innenraum hinten

Foto 12



Innenraum Ausstattung

---

Foto 13



Innenraum Fahrerseite

Foto 14



Panoramashiebedach Ausstattung

---

Foto 15



KM-Stand

Foto 16



Motorraum

Foto 17



Motorraum

Foto 18



Typenschild FIN - VIN

---

Foto 19



Reifen + Alufelge

Foto 20



Reifen + Alufelge

---

Foto 21



Reifen + Alufelge

Foto 22



Reifen + Alufelge