

Ihr Servicebüro:  
Göttinger Bogen 6  
06126 Halle  
Tel.: 0345/6821590

Untersuchungsbericht:  
XPNS01CY-0

Fahrzeughalter:in:

|                              |                                                 |                            |                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| (1) Fahrzeug-Ident-Nr.:      | WB0HNTAAA00201058   -                           | (2) Amtl. Kennzeichen:     | ohne                                   |
| (3) Prüfort:                 | 0002628906 / Steinstr. 16 /<br>39444 Hecklingen | (3) Prüftermin:            | 01.08.2025, 12:06 Uhr                  |
| (4) Stand Wegstreckenzähler: | Keine Angabe                                    | (5) Fahrzeugklasse:        | 57 / 0200 / SDAH OFFENER<br>KASTEN / - |
| Fahrzeughersteller:          | BOECKMANN / 6115                                | Fahrzeugtyp:               | HNT / 362003                           |
| Variante:                    | B...                                            | Version:                   |                                        |
| Zulässige Gesamtmasse:       | 2000 kg                                         | Erstzulassung / Letzte HU: | 30.08.2001 / 01.2023                   |
| Handelsname (D.3):           | HNT                                             | iKfz-Prüfziffer:           | C2XnHRR+                               |

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Das Fahrzeug erhält keine neue HU Plakette, da es zurzeit nicht zugelassen ist. Die Plakette erhalten Sie bei der Fahrzeug-Anmeldung durch Ihre Zulassungsbehörde.

|                           |                              |                                                  |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| (7) Ergebnis: Ohne Mängel | HU-Plakette: Nicht zugeteilt | (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 08/2027 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|

(9) Verantwortliche Person: Bachelor of Eng Philipp Riesche (91000351)  
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG



Stempel und Unterschrift

F4.28.4 / Z1.26.2

1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

**Hinweise:**

101 - Betriebsbremsanlage: Fahrversuch, Prüfung auf dem Bremsprüfstand aus fahrzeugtechnischen Gründen nicht möglich

21543362