



Mercedes-Benz

Rudi EM, A-4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 20

Rudi Em e.U.Autorisierter Mercedes-Benz
Servicepartner für PKW + Transporter
4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 20

0049

911 700 499 9062

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RECHNUNG

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Datum	Blatt
200701	A 344	30.06.2014	

Typ		Amtl. Kennzeichen		Annahme-Datum / Zeit		km-Stand		Auftrags-Nr.		
300		M - 045295				39.334				
Fahrgestell-Nr.				Motor-Nr.		Erstzulassung		angenommen durch		Leitzahl
189010 12 002108				189980 85 003 24						
Buch.-Nr.	Spalte	Buch.-Nr.	Spalte	Wartungsarbeiten: Vorauss. erfüllt		Datum letzter WD:		LKW		1 2 3 Wartungs- gruppe
				☐ 1 = ja 2 = nein						

Durchgeführte Arbeiten laut Anlage

Leistungszeitraum: Jänner - Juni 2014

Arbeitspreis	5.183,20
Frachtkosten	253,--
Ersatzteile	3.176,68
Sonstige Teile	4.373,90
Öl- u. Schmierst.	421,10
Altölsorgung	
Altteilsorgung	140,--
Kleinmaterial	150,--
Lackierung	

Wir danken für Ihren Auftrag und
wünschen gute Fahrt!

Zwischensumme	Mehrwertsteuer %	Mehrwertsteuerbetrag	Auslagen	Rechnungsbetrag
13.697,88	20	2.739,58		16.437,46

Unsere Lieferungen erfolgen nur aufgrund der umseitig abgedruckten Liefer- und Reparaturbedingungen, die Sie bei der Auftragserteilung anerkannt haben. Eigentum der eingebauten Ersatzteile bis zur vollständigen Bezahlung bleibt vorbehalten. Zahlbar und klagbar in Vöcklabruck. Bei Zahlungsverzug werden bankübliche Zinsen verrechnet. Zahlbar netto ohne Abzug bei Rechnungserhalt.

Rudi EM
A-4840 Vöcklabruck
Linzer Straße 20Telefon 0 76 72/72 246
Telefax 0 76 72/72 24 66
e-mail: em@mercedes.atUID-ATU 24790705
Gerichtsstand VöcklabruckHagebank-Volksbank Vöcklabruck
IBAN: AT69 4283 0324 0132 0000
BIC: VBOEATWWVOE

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken von Daimler AG, Stuttgart, Deutschland



Mercedes-Benz

~~XXXXXXXXXXXX~~
Re 2 Blatt 1

Rudi EM

Autorisierter Mercedes-Benz

Servicepartner und Vermittler
für Personenwagen und Transporter

4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 20

Auftrag

Altteile zurück:	JA	NEIN	Buch.-Nr.	Spalte	Buch.-Nr.	Spalte	Kunden-Nr.
M - 045295			Erstzulassung		Typ		Fahrgestell-Nr.
Kopien			Angenommene Zeit		Angenommen durch		Motor-Nr.
					300		189 010 - 12 - 002 108
							Unverb. Termin:
							189 980 - 85 - 003 24
Pos.-Nr.	Arb.-Nr./Zeilen-Nr.		AW				
	MOTOR:		Drosselklappe aus-einbauen, prüfen EL-Anlage f. Kaltstart/Warmlaufregelung pr. (Magnetschalter Drosselklappe u. Einspritzpumpe, Relais Temperaturschalter, EL-Leitungen und Spannungsversorgung) prüfen. n.B. Schalter an Drosselklappe, Relais f. Ansteuerung u. EL-Leitungen instand setzen EL-Leitung für Starter instand setzen Ölwechsel mit Filterpflege Kühlmittel Thermostat und dazugehörige Wasserschläuche n.B. erneuern				
	Automatik-Getriebe:		Schaltgestänge einstellen Rückfahrlichtschalter u. EL-Leitungen prüfen - instand setzen Ölwechsel mit Filterpflege im Automatik-Getriebe				
	Bremsanlage:		alle Radbremszylinder ern. Bremssschlauch vorne links erneuern Bremsanlage entlüften				

Gesonderte Vereinbarungen

Der Auftraggeber bekräftigt mit seiner Unterschrift die Erteilung des oben beschriebenen Auftrags und erklärt ausdrücklich:

1. Die umseitig abgedruckten Bedingungen für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen sind Inhalt des Reparaturauftrags und wurden vorbehaltlos zur Kenntnis genommen.
2. Ersetzte Altteile gehen entschädigungslos in das Eigentum des Auftragnehmers über.
3. Schriftliche oder mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Bitte Barzahlung bei Abholung!

Vöcklabruck, 30.06.2014

12.2013



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Unterschrift des Auftraggebers

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Re 2 Blatt 2



Mercedes-Benz

Rudi EM

Autorisierter Mercedes-Benz

Servicepartner und Vermittler
für Personenwagen und Transporter

4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 20

Auftrag

Altteile zurück:	JA	NEIN	Buch.-Nr.	Spalte	Buch.-Nr.	Spalte	Kunden-Nr.
M - 045295			Erstzulassung		Typ		Fahrgestell-Nr.
Kopien			Angenommene Zeit		Angenommen durch		Motor-Nr.
					300		189 010 - 12 - 002 108
							189 980 - 85 - 003 24
							Unverb. Termin:
							39.3.
Pos.-Nr.	Arb.-Nr./Zeilen-Nr.		AW				
	Heizung:		Beide Gebläsemotoren f. Heizung pr. n.B. Motor rechts aus-einbauen - instand setzen Heizungsschlauch v. Heizungskühler rechts erneuern Gestänge f. Fussraumklappe links anfertigen - einbauen.				
	Sonstiges:		Gummi für Dachmechanik ern. Klebereste im Innenraum entfernen Wischergummi erneuern Zigarettenanzünder instand setzen Griff an Fahrerür Innen anbringen Ölzusatz für Hinterachsmittelstück einfüllen Innenrückblickspiegel instandsetzen Blinker vorne links instandsetzen Lenkgetriebe aus-einbauen, entlüften Fahrzeug optisch vermessen und einstellen				

Gesonderte Vereinbarunge

Der Auftraggeber bekräftigt mit seiner Unterschrift die Erteilung des oben beschriebenen Auftrags und erklärt ausdrücklich:

1. Die umseitig abgedruckten Bedingungen für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen sind Inhalt des Reparaturauftrages und wurden vorbehaltlos zur Kenntnis genommen.
2. Ersetzte Altteile gehen entschädigungslos in das Eigentum des Auftragnehmers über.
3. Schriftliche oder mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Bitte Barzahlung bei Abholung!

Vöcklabruck, 30.06.2014

12.2013



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Unterschrift des Auftragge

Materialschein 1			Auftrag-Nr. Hennrich			Datum 1-6-2014		
Benennung	Teile-Nr.	Menge	Einzel-Preis	Original-Ersatzteile	Sonstige Teile	Klein- und Hilfsmaterial	Öl und Schmierstoffe	
Dichtung	024 9977148	1	1 -	1 -				
Schraubenkopf Frostsch.		1	9 60		9 60			
Classic Motoröl	20W-50	8l	20 -				160 -	
Dichtleuchte	000 184 17 80	1	4 99	4 99				
Alu Remsch u. Heulatlageinsch.		1	699 -		699 -			
Wasser Hi 11 + Motorhaube auslackieren		1	560 -		560 -			
Rückenmontageset		4	10 -		40 -			
Dichtbeilage	000 184 06 80	1	5 44	5 44				
Hinterachsersatz		1	58 -		58 -			
ATF Motorm. Öl		7l	101 50				101 50	
Öle		2l					44 -	
Classic Nachfüll	Motoröl 20W-50	2l					40 -	
Guß	136 716 0009	1	108 -	108 -				
Figurkeller Lindpille	000 825 02 52	1	21 52	21 52				
Gesamtsumme				140 95	1266 60		345 50	

Materialschein 2			Auftrag-Nr. Hennrich			Datum 1.-6.-2014		
Benennung	Teile-Nr.	Menge	Einzel-Preis	Original-Ersatzteile	Sonstige Teile	Klein- und Hilfsmaterial	Öl und Schmierstoffe	
Brennerschlauch	000 428 4835	1	69 -	69 -				
Bolz	198 421 0088	4	28 77	115 08				
- 1 -	000 421 0988	2	35 -	70 -				
Radzylinder	001 420 011842	2	250 -	500 -				
Schichtbeilage	000 271 0080	1	31 25	31 25				
Tellerfeder	000 993 1126	8	0 50	4 -				
Bolz	148 421 0188	8	28 77	230 16				
- 1 -	148 421 0088	4	28 77	115 08				
Tellerfeder	000 993 1126	16	0 50	8 -				
Trockenfüllung Benzin		1	85 -		85 -			
Spiegelglas Innenspiegel	0810015	1	43 50	43 50				
Spiegelglas Innenspiegel	081001E	1	36 50	36 50				
Klebe		1	2 50		2 50			
Dichtbeilage	007 103 016103	1	1 04	1 04				
- 1 -	007 103 026400	1	1 42	1 42				
Gesamtsumme				1225 03	87 50			

Materialschein 4				Auftrag-Nr.			Datum		
				Hornmuth			1.-6.-2014		
Benennung	Teile-Nr.	Menge	Einzel-Preis	Original-Ersatzteile	Sonstige Teile	Klein- und Hilfsmaterial	Öl und Schmierstoffe		
Gummipuffer	K 186 333 0065	4	26 -	104 -					
Weißbaderreifen PHENIX	205 R 15 95 TL	4	304 -		1216 -				
Radschlauch		4	22 50		90 -				
Rep. Servo Lenkung		1	1113 -		1113 -				
Lager		1	21 -		21 -				
NT Gummii	000 824 18 27	2	22 -	44 -					
Reulbrunszyl. LjV	001 420 1318-64	2	255 -	510 -					
- 4 - REVO	1418-64	2	249 -	498 -					
Kupferdichtung		1	6 -		6 -				
Dichtbeilage		1	5 -		5 -				
Füllereinsatz	000 184 22 25	1	9 50		9 50				
Dichtung	181 997 0341	1	2 -		2 -				
Bolzen	000 421 09 88	3	35 -	105 -					
Gesamtsumme				1261 -	2462 50				

Materialschein 3				Auftrag-Nr.			Datum		
				Hornmuth			1.-6.-2014		
Benennung	Teile-Nr.	Menge	Einzel-Preis	Original-Ersatzteile	Sonstige Teile	Klein- und Hilfsmaterial	Öl und Schmierstoffe		
Gummipuffer	159 323 0044	8	6 -	48 -					
manschette	000 421 05 86	1	4 50	4 50					
Reibschübe	194 421 01 32	8	10 50	84 -					
Luftflörschraube		2	2 40		4 80				
Halterung		1	30 -		30 -				
Treibstoff		1	32 -		32 -				
Chromknopf Heizungsbedätigung		1	8 -		8 -				
Thermostat K	000 203 43 25	1	169 -	169 -					
Wasserschlauch	900 271 038 05	1	28 40	28 40					
Euerbschutz		92						75 60	
Reibschraube	K 153 991 00 40	1	17 50	17 50					
Dichtung	000 997 26 47	1	23 50	23 50					
Passformteppichsatz		1	382 50		382 50				
Gelinkschübe	K 000 462 00 46	1	125 -	125 -					
Gummif. Falldiad	K 136 997 00 98	2	24 90	49 80					
Gesamtsumme				549 70	457 30			75 60	



Mercedes-Benz

Rudi EM, A-4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 20

Rudi EM e.U.Autorisierter Mercedes-Benz
Servicepartner für PKW + Transporter
4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 20

XXXXXX
 XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXX

R E C H N U N G

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Beleg-Nr.	Datum	Blatt
200701	A 655	13.11.2014	

Typ		Amtl. Kennzeichen		Annahme-Datum / Zeit		km-Stand		Auftrags-Nr.					
300		M - 045295				39.017							
Fahrgestell-Nr.				Motor-Nr.		Erstzulassung		angenommen durch		Leitzahl			
189010 12 002108													
Buch.-Nr.	Spalte	Buch.-Nr.	Spalte	Wartungsarbeiten: Vorauss. erfüllt		☐	1 = ja 2 = nein	Datum letzter WD:		LKW	☐	1 2 3	Wartungs- gruppe

Motor:

Motor zerlegen - Schaden feststellen (Nockenwelle, Kipphebel, Ölwanne, Ölpumpe, Hauptlagerdeckel, Pleuellagerdeckel, Ölfilter ausbauen)
 Kurbelwellen-Lagerstellen polieren und neue Hauptlager und Pleuellager einbauen
 Ölwanne und Ölfilter montieren - Steuerung einstellen - Öl einpressen.
 Motor zusammenbauen und Probelauf durchführen.
 Motorsteuerung und Ventile einstellen.

Sonstiges:

Starter aus-einbauen, instandsetzen
 Dreieckfenster der Tür vo re einstellen
 Türdichtung hi li einkleben
 Griff an der Fahrertür links anbringen
 Motorölmessstab lackieren
 Klebereste von Kofferraumdichtung entfernen.

Fahrzeug in Werkstätte einbringen
 Frachtkosten

Das Fahrzeug ist seit 30.09.2014 fertig - und wäre
 seit diesem Zeitraum abholbereit (Nach Begleichung
 unserer Forderungen)
 2% der Arbeitsleistung pauschal

Arbeitspreis	4,700,50
	147,84
	35,--
Ersatzteile	582,86
Sonstige Teile	2.526,98
Öl- u. Schmierst.	
Altölentsorgung	
Altteilentsorgung	20,--
Kleinmaterial	94,--
Lackierung	

Wir danken für Ihren Auftrag und
 wünschen gute Fahrt!

Zwischensumme	Mehrwertsteuer %	Mehrwertsteuerbetrag	Auslagen	Rechnungsbetrag
8.107,18	20	1.621,44		9.728,62

Unsere Lieferungen erfolgen nur aufgrund der umseitig abgedruckten Liefer- und Reparaturbedingungen, die Sie bei der Auftragserteilung anerkannt haben. Eigentum der eingebauten Ersatzteile bis zur vollständigen Bezahlung bleibt vorbehalten. Zahlbar und klagbar in Vöcklabruck. Bei Zahlungsverzug werden bankübliche Zinsen verrechnet. Zahlbar netto ohne Abzug bei Rechnungserhalt.

Rudi EM
 A-4840 Vöcklabruck
 Linzer Straße 20

Telefon 0 76 72/72 246
 Telefax 0 76 72/72 24 66
 e-mail: em@mercedes.at

UID-ATU 24790705

Gerichtsstand Vöcklabruck

Hagebank-Volksbank Vöcklabruck
 IBAN: AT69 4283 0324 0132 0000
 BIC: VBOEATWWVOE



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken von Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Mercedes-Benz

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Blatt VI

Rudi EM

Autorisierter Mercedes-Benz

Servicepartner und Vermittler
für Personenwagen und Transporter

4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 20

Altteile zurück:		JA	NEIN	Buch.-Nr.	Spalte	Buch.-Nr.	Spalte	Kunden-Nr.	Auftrag	
M - 045295				Erstzulassung		Typ		Fahrgestell-Nr.		39.334
Kopien				Angenommene Zeit		Angenommen durch		Motor-Nr.		Unverb. Termin:
Pos.-Nr.	Arb.-Nr./Zeilen-Nr.			AW						
	Motor:					FZG einbringen (Esthofer) € 147,84				
				45		Motor zerlegen-Schaden festlegen (Nockenwelle, Kipphebel, Ölwanne, Ölpumpe, Hauptlagerdeckel, Pleuellagerdeckel, Ölfilter ausb.)				
				148		Motor Instandsetzung				
				240		Motor Reparatur lt. Text RE Hoffmann !!				
				24		Motorsteuerung und Ventile einstellen				
				47						
	Sonstiges:			60		Starter a+e, instandsetzen				
						Dreieckfenster der Tür VO re einstellen				
						Türdichtung HI li einkleben				
				36		Griff an der Fahrtür li anbringen				
						Motorölmessstab lackieren				
						Klebereste von Kofferraumdichtung entfernen				
				513		x 8.5				
	Monteur: Schäfer					Endkontrolle:				

Gesonderte Verinbarunge

Der Auftraggeber bekräftigt mit seiner Unterschrift die Erteilung des oben beschriebenen Auftrags und erklärt ausdrücklich:

1. Die umseitig abgedruckten Bedingungen für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen sind Inhalt des Reparaturauftrages und wurden vorbehaltlos zur Kenntnis genommen.
2. Ersetzte Altteile gehen entschädigungslos in das Eigentum des Auftragnehmers über.
3. Schriftliche oder mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Bitte Barzahlung bei Abholung!

Vöcklabruck, 16.7.2014

12.2013

Unterschrift des Auftraggebers



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Materialschein					Auftrag-Nr.		Datum		
SONSTIGES					R.A. Hennrich				
Benennung	Teile-Nr.	Menge	Einzel-Preis	Original-Ersatzteile	Sonstige Teile	Klein- und Hilfsmaterial	Öl und Schmierstoffe		
Kohlebraziersack f. Glasker		1	32 -						
Röhre	- 1 -	1	5 -						
- 1 -	- 1 -	1	5 08						
- 1 -	- 1 -	1	4 74						
Klein u. Rein. Mat. - 1 -		1	8 16						
Gesamtsumme						54 98			

Materialschein					Auftrag-Nr.		Datum		
MOTOR					R.A. Hennrich				
Benennung	Teile-Nr.	Menge	Einzel-Preis	Original-Ersatzteile	Sonstige Teile	Klein- und Hilfsmaterial	Öl und Schmierstoffe		
* Pleuellager	188 030 01 60	1	268 80	268 80					
* Pleuellager	198 030 02 40	1	268 80	268 80					
VA Nockenwelle mit Lager u. Kipphebel		1	2400 -		2400 -				
Olwanne Schraube		4	3 -		12 -				
* Befeller	000 184 22 25	2	8 96	17 92					
* Dichtung	007603 008403	3	0 78	2 34					
Kipphebelbetätigung		1	60 -		60 -				
Lec-Wec Autow. gefr. Dichtmittel		1	25 -	25 -					
Gesamtsumme					582 86	2472 -			