

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------|--|
| D.1 | Marke | - | | | (23) Raum für Interne Vermerke des Herstellers |
| | Typ | 997 | | | |
| D.2 | Variante | - | | | |
| | Version | - | | | |
| D.3 | Handelsbezeichnung(en) | 911 CARRERA S | | | |
| (2) | Hersteller-Kurzbezeichnung | PORSCHE | | | |
| (2.1) | Code zu (2) | 0583 | (2.2) Code zu D.2 mit Prüfwert | 495 0012 | |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | WPOZZZ99Z5S733391 | (3) Prüfwert zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer | 3 | |
| J | Fahrzeugklasse | 01 | (4) Art des Aufbaus | 0200 | |
| (5) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN | | | |
| R | Farbe des Fahrzeugs | | (11) Code zu R | 1 | Landkreis Darmstadt-Dieburg |
| P.1 | Hubraum in cm ³ | 3824 | P.2 P.4 Nennleistung in kW Nenn Drehzahl bei min ⁻¹ | 261/6600 | |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle | Benzin | (10) Code zu P.3 | 0001 | Datum: 07.04.15 |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE Merkmal zur Betriebserlaubnis | e13*2001/116*0137* | (6) Datum zu K | - | Unterschrift: <i>i.A. [Signature]</i> |
| (17) | | K | | | |
| (25) | Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde: | | | | |
| Fahrzeugbrief-Nr. Zulassungsbescheinigung Teil 2 : CW777778; U - ZB-Teil2 ist ungültig (entwertet+ausgehändigt \$12 Abs. 5 FZV) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | Fahrzeugdaten |
|-------------------------|--------------------------|
| Fahrgestellnummer | WP0ZZZ99Z5S733391 |
| Modell | Carrera S Coupe 997-1 |
| Produktionsdatum | 11.11.2004 |
| Modelljahr | 2005 |
| Verkaufstyp | 997120 |
| Motor-Code | 9701 |
| Getriebe-Code | G9701 |
| Achsantriebskennung | 6S |
| Ausstattung | AN |
| Dachfarbe | X4 |
| Teppich-Farbcode | A10 |
| Außenfarbe / Lacknummer | X4 / 12G |
| Sitzkombinations-Nr. | FLB |
| Anzahl der Z-Anträge | 1 |

Pr.-Nr.

| Merkmal | | Benennung |
|-----------------------------|-----|--|
| CD-Wechsler / CD-Player | 692 | CD-Wechsler "Porsche" |
| Geschwindigkeitsregelanlage | 454 | Automatische Geschwindigkeitsregulierung |
| Hauptscheinwerfer | 601 | Xenon-Licht |
| Navigationssystem | 670 | PCM2 Navigation |
| | 022 | Zifferblätter Kombiinstrument in schwarz |
| | 071 | EU-Länderausführung |
| | 098 | Linkslenker-Ausführung |
| | 195 | Batterie 70 Ah |
| | 199 | Batterietrennschalter |
| | 211 | Kennzeichenhalter Ausführung 3 |
| | 219 | Ausgleichsgetriebe |
| | 234 | |
| | 271 | Aussenspiegel für Fahreseite -asphärisch-, elektrisch verstell- und beheizbar |
| | 288 | Scheinwerfer-Reinigungsanlage |

| Merkmal | Benennung |
|---------|--|
| 335 | 3-Punkt-Automatik-Gurte, hinten |
| 369 | Basissitz links |
| 370 | Basissitz rechts |
| 403 | Carrera S Rad 19" |
| 424 | CD-Ablage |
| 425 | Heckscheibenwischer |
| 435 | Sportlenkrad |
| 440 | Antennen-Diversity |
| 465 | Nebelschlussleuchte links |
| 475 | Elektrische Dämpferregelung "PASM" |
| 476 | Porsche Stability Management (PSM) |
| 480 | 6-Gang Schaltgetriebe |
| 488 | Beschriftung deutsch |
| 490 | Klangpaket "ASK" |
| 498 | Entfall der Modellbezeichnung am Heck |
| 499 | Ausführung für die Bundesrepublik Deutschland |
| 534 | Diebstahlsicherungsanlage 433 Mhz |
| 555 | Sicherheitsgurte in Schwarz |
| 567 | Frontscheibe im oberen Bereich stark eingefärbt |
| 571 | Aktivkohlefilter |
| 573 | Klima-Anlage |
| 610 | DVD Navigation "Paket Europa" |
| 652 | Ohne Schiebe-Hubdach |
| 659 | Bordcomputer |
| 661 | Verschärftes Abgaskonzept |
| 665 | -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 Grundmodul inclusive Radio. |
| 666 | -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 Telefon(GSM) |
| 685 | Geteilte Rücksitzanlage |
| 706 | |
| 937 | Sitzbezüge hinten, Kunstleder |
| 946 | Sitzbezüge vorne, Leder/Leder/Kunstleder |
| XCZ | Schaltwegverkürzung |

Poststrasse 2 · D-51643 Gummersbach
 Fon: +49 (0) 2261-9115-911 / Fax: -912
 Mail: info@cartronic-motors.com

SERVICE & TUNING FÜR ALLE PORSCHETYPEN

- Motor, Fahrwerk & Getriebetechnik
- Saug- & Turbomotoren bis 700 kW
- High-Tech Bremssysteme & Sportabgasanlagen
- Unfallreparaturen, Karosseriebau & Lackierungen

CARTRONIC-MOTORREVISIONSZENTRUM

- Revisionen & Reparaturen aller Porschemotoren
- Spezialisiert auf wassergekühlte Porsche M96/97 Motoren

„AREA 911“ - VINTAGE-CLASSIC-LINE

- Authentisches Interieur für Porschefahrzeuge
- Teppiche & Stoffe in Originalqualität
- Cabriolet- & Targadächer
- Fahrzeugkomplettrestaurierungen

ALLRAD-LEISTUNGSPRÜFSTAND

- Leistungsmessungen bis 600 kW & Tachoabgleich

KENNFELDOPTIMIERUNGEN / CHIPTUNING

- Leistungssteigerungen für Diesel & Benziner
- Motorabstimmungen auf dem Prüfstand

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

- SUPRANITE™ Hochenergie-Plasmazündanlagen
- Sequentielle Schaltsysteme für Porsche GT3 / GT4
- Steuergeräte-Reparatur

643 Gummersbach

24.07.2020

Rechnung-Nr.: **RE-14608/072020**

AU / LI-Nr.: **AU-12907/072020**

Kunden-Nr.: **18875**

[Bei Zahlung bitte angeben]

Die Lieferung oder sonstige Leistung erfolgte im Monat der Rechnungsstellung.

Rechnung

FAHRZEUGDATEN:

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Hersteller: | Porsche 911 | Erstzulassung: | 06.01.2005 |
| Modell: | 997 S | abgel. KM-St.: | 144026 |
| FZ-Ident-Nr.: | WP0ZZZ99Z5S733391 | HU / AU fällig: | 04-20 04-20 |
| Amtl. Kennz.: | ERB-P 308 | Schlüsselnr.: | 0583 495 |

| Pos. | Artikel | Art.-Bezeichnung | Menge | Einh. | EP/ € | Rab.% | Gesamtp./ € |
|-----------|--------------|---|-------|---------|--------|-------|-------------|
| ARBEITEN: | | | | | | | |
| 001 | 11598.997 | Motorrevision Porsche M97/01 3,8 ltr. Motor Nr. M97/0168811543 mit verstärkten Zylindern - Motorblock zerlegen, reinigen - Kolben u. Zylinder vermessen - Kurbelwelle u. Pleuel neu lagern - Steuerketten u. Schienen ersetzen - Motor komplettieren | 15,00 | Std | 108,40 | | 1.626,05 |
| 002 | 11604.996- | Zylinderaustausch, verstärkte Variante an wassergekühlten Saugmotoren 986 / 996 / 987 / 997 | 6,00 | Stück | 768,00 | | 4.608,00 |
| 003 | 10067 | Motor aus- u. einbauen umfasst: - Getriebe ab- u. anflanschen - Ansaugbrücke ab- u. anbauen - Abgasanlage ab- u. anbauen - Anbau-Aggregate ab- u. anbauen | 8,00 | Std | 108,40 | | 867,22 |
| 004 | 11767 | Kolbenbeschichtung | 5,00 | Stück | 83,19 | | 415,95 |
| 005 | 11015 | Klimaservice, nur Füllung, ohne Material | 1,00 | Pausch. | 52,59 | | 52,59 |
| MATERIAL: | | | | | | | |
| 006 | C99610312162 | Pleuellager | 12,00 | Stück | 6,42 | | 77,04 |

Seite 1 Übertrag: **7.646,85 €**

Geschäftsführer: Thomas Kirchhöfer
 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Gummersbach
 Amtsgericht Köln HRB 39237
 Ust. Ident. Nr. DE 121966878
 Steuer-Nr. 212/5715/0625

Sparkasse Wiehl
 BIC: WELADED1WIE
 IBAN: DE19 3845 2490 0001 0127 23
 www.cartronic-motors.com
 www.perfect-chip.de



Rechnung-Nr. RE-14608/072020

24.07.2020

Kunden-Nr. 18875

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|-------|--------|----|--------|
| 007 | C99710311501 | Pleuelschraube | 12,00 | Stück | 4,11 | | 49,32 |
| 008 | C0PB105638 | Anlaufscheibe | 2,00 | Stück | 14,67 | | 29,34 |
| 009 | C99610120904 | Kurbelwellenlager | 14,00 | Stück | 31,18 | | 436,52 |
| 010 | C99610420300 | Dichtung | 6,00 | Stück | 5,77 | | 34,62 |
| 011 | C99610421554 | Verschlussdeckel | 4,00 | Stück | 9,50 | | 38,00 |
| 012 | C99610421602 | Verschlussdeckel | 2,00 | Stück | 9,50 | | 19,00 |
| 013 | C99610519500 | Belag | 1,00 | Stück | 15,38 | | 15,38 |
| 014 | C99610516651 | Gleitschiene | 1,00 | Stück | 35,29 | | 35,29 |
| 015 | C99610517158 | Steuerkette | 1,00 | Stück | 119,06 | | 119,06 |
| 016 | C99610505401 | Gleitschiene 1-3 | 1,00 | Stück | 46,90 | | 46,90 |
| 017 | C99610516400 | Gleitschiene 4-6 | 1,00 | Stück | 25,09 | | 25,09 |
| 018 | C99610515600 | Spannschiene 1-3 | 1,00 | Stück | 29,92 | | 29,92 |
| 019 | C99610515801 | Spannschiene 4-6 | 1,00 | Stück | 28,49 | | 28,49 |
| 020 | C99610515201 | Steuerkette | 2,00 | Stück | 157,49 | | 314,98 |
| 021 | 10786.996.986.9 | Ölfilter Po. 996/997 986/987 HU 719/5 X Cayenne S/Turbo | 1,00 | Stück | 21,38 | | 21,38 |
| 022 | C99711152000 | Klemmhülse | 2,00 | Stück | 32,33 | | 64,66 |
| 023 | C99711123001 | Spannschelle | 2,00 | Stück | 19,38 | | 38,76 |
| 024 | 11212.996.997.9 | Zündkerze FGR5 KQE 0 996/997 02- / 987 | 6,00 | Stück | 22,99 | | 137,94 |
| 025 | 10995 | Motoröl Östol Oil SAE 10W-60 | 10,50 | ltr | 20,08 | 50 | 105,44 |
| 026 | 10778 | Kühlerfrostschutz | 10,00 | ltr | 6,30 | | 63,00 |
| 027 | 11000 | Pentosin CH11S | 0,50 | ltr | 15,55 | | 7,78 |
| 028 | 10878 | Bremsenreiniger 600ml | 8,00 | Dose | 4,96 | | 39,68 |
| 029 | C99610502401 | Deckel ZW | 1,00 | Stück | 121,95 | | 121,95 |
| 030 | C99660615001 | Ölstandgeber | 1,00 | Stück | 74,56 | | 74,56 |
| 031 | C99610504172 | Hydrostößel Auslass | 7,00 | Stück | 50,57 | | 353,99 |
| 032 | C99710702205 | Tandem-Pumpe | 1,00 | Stück | 332,49 | | 332,49 |
| 033 | C99614722360 | Riemenscheibe | 1,00 | Stück | 46,50 | | 46,50 |
| 034 | C99711671201 | Ausrückhebel | 1,00 | Stück | 33,76 | | 33,76 |
| 035 | C9P1141143 | Dichtring | 1,00 | Stück | 1,69 | | 1,69 |
| 036 | C9P1141164 | Klammer | 1,00 | Stück | 10,50 | | 10,50 |
| 037 | C99610516804 | Schiene NW | 2,00 | Stück | 27,13 | | 54,26 |
| 038 | C99710211800 | Umlenkrolle | 1,00 | Stück | 97,60 | | 97,60 |
| 039 | C99710211700 | Spannrolle | 1,00 | Stück | 101,30 | | 101,30 |
| 040 | C99710211900 | Umlenkrolle | 1,00 | Stück | 97,60 | | 97,60 |
| 041 | C99610215166 | Keilrippenriemen | 1,00 | Stück | 41,42 | | 41,42 |
| 042 | C99711013200 | Luftfilter | 1,00 | Stück | 42,38 | | 42,38 |
| 043 | C99907507400 | Sechskantschraube | 12,00 | Stück | 2,22 | | 26,64 |
| 044 | C99610101600 | Verschlussdeckel | 1,00 | Stück | 19,20 | | 19,20 |
| 045 | C99610701262 | Ölpumpe | 1,00 | Stück | 296,30 | | 296,30 |

Seite 2 Übertrag: 11.099,54 €

Rechnung-Nr. RE-14608/072020

24.07.2020

Kunden-Nr. 18875

| | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 046 | C99710705505 | Rohrleitung | 1,00 | Stück | 90,50 | 90,50 |
| 047 | C99760610603 | NW-Sensor | 1,00 | Stück | 80,69 | 80,69 |
| 048 | C7PP906270 | Umschaltventil | 1,00 | Stück | 36,61 | 36,61 |
| 049 | 10998 | Getriebeöl vollsynthetisch 75W90 | 3,80 | ltr | 11,64 | 44,25 |
| 050 | 11512 | Klimaanlage Kältemittel 134a | 0,84 | kg | 105,17 | 88,34 |
| 051 | C99610615704 | Wasserbehälter | 1,00 | Stück | 121,02 | 121,02 |
| 052 | C99660620303 | Öldruckschalter | 1,00 | Stück | 63,73 | 63,73 |
| 053 | C99610411750 | Passhülse | 1,00 | Stück | 1,93 | 1,93 |
| 054 | C99610314103 | Clip | 6,00 | Stück | 3,82 | 22,92 |
| 055 | C99610122901 | Schraube | 1,00 | Stück | 19,20 | 19,20 |
| 056 | C99970178940 | O-Ring | 2,00 | Stück | 0,90 | 1,80 |
| 057 | C90021901730 | Verschlussschraube | 1,00 | Stück | 8,78 | 8,78 |
| 058 | C90003602903 | Verschlusstopfen | 1,00 | Stück | 0,78 | 0,78 |
| 059 | C99970754740 | O-Ring | 2,00 | Stück | 2,22 | 4,44 |
| 060 | C99970738940 | O-Ring | 2,00 | Stück | 0,90 | 1,80 |
| 061 | C99631443105 | Stütze | 1,00 | Stück | 10,22 | 10,22 |
| 062 | C99710570100 | Ölsieb | 2,00 | Stück | 42,99 | 85,98 |
| 063 | C99757309904 | Kältemittelleitung | 1,00 | Stück | 68,68 | 68,68 |
| 064 | C99970743941 | O-Ring | 1,00 | Stück | 6,94 | 6,94 |
| 065 | C99970755841 | O-Ring | 1,00 | Stück | 4,82 | 4,82 |
| 066 | C99970743441 | O-Ring | 1,00 | Stück | 6,06 | 6,06 |
| 067 | C99710714301 | Entlüftungsleitung | 2,00 | Stück | 45,41 | 90,82 |
| 068 | C99710714502 | Leitung | 1,00 | Stück | 61,56 | 61,56 |
| 069 | C99711012700 | Schlauch | 1,00 | Stück | 19,93 | 19,93 |
| 070 | C99951265109 | Schlauchschelle | 1,00 | Stück | 1,00 | 1,00 |
| 071 | C99951265009 | Schlauchschelle | 1,00 | Stück | 1,00 | 1,00 |
| 072 | C99710754700 | Halter | 1,00 | Stück | 4,52 | 4,52 |
| 073 | C99711623704 | Nehmerzylinder | 1,00 | Stück | 169,29 | 169,29 |
| 074 | C99906110601 | Stiftschraube | 2,00 | Stück | 4,82 | 9,64 |
| 075 | CPAF008868 | Mutter | 2,00 | Stück | 2,46 | 4,92 |
| 076 | C99650547100 | Wärmeschutz | 1,00 | Stück | 45,53 | 45,53 |
| 077 | C99904902509 | Bundmutter | 4,00 | Stück | 1,00 | 4,00 |
| 078 | C99710661031 | Kühlmittelrohr | 1,00 | Stück | 121,50 | 121,50 |
| 079 | C99710674006 | Schlauch | 1,00 | Stück | 43,27 | 43,27 |
| 080 | C99710680203 | Feder | 4,00 | Stück | 2,42 | 9,68 |
| 081 | C99710683103 | Schlauch | 1,00 | Stück | 47,99 | 47,99 |
| 082 | C99742337702 | Leitung | 1,00 | Stück | 75,57 | 75,57 |
| 083 | C99610644704 | Verschlusdeckel | 1,00 | Stück | 21,18 | 21,18 |
| 084 | C99907203101 | Sechskantschraube | 1,00 | Stück | 2,22 | 2,22 |
| 085 | C99610420507 | Lagerbuchse | 2,00 | Stück | 63,82 | 127,64 |

Seite 3 Übertrag: 12.730,29 €

Rechnung-Nr. RE-14608/072020

24.07.2020

Kunden-Nr. 18875

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|------|-------|--------|----|--------|
| 086 | C99610520300 | U-Scheibe | 2,00 | Stück | 14,05 | | 28,10 |
| 087 | C99610528051 | Ring | 4,00 | Stück | 12,07 | | 48,28 |
| 088 | C98710525400 | Sechskantschraube | 2,00 | Stück | 11,25 | | 22,50 |
| 089 | C99710594701 | Nockenwelle E 1-3 gebraucht | 1,00 | Stück | 399,00 | | 399,00 |
| 090 | 11315 | Batterie 72 AH | 1,00 | Stück | 255,65 | 15 | 217,30 |
| 091 | C99710703800 | Ölabscheider | 1,00 | Stück | 163,90 | | 163,90 |
| 092 | C99710702502 | Wärmetauscher | 1,00 | Stück | 294,70 | | 294,70 |
| 093 | 11640.997 | Kolbenring Satz 997 3,8 ltr. für 1 Kolben | 6,00 | Satz | 82,35 | | 494,10 |
| 094 | 11571.996 | Zündspule Po ZS 036 996 02- / 996 Tur./GT2 /997 -08 XXX | 6,00 | Stück | 53,49 | | 320,94 |
| UPGRADES: | | | | | | | |
| 095 | 11710.997 | Zwischenwellenlager-Kit Verstärkung Version 3 Bj 06-07 ohne Spannbolzen | 1,00 | Kit | 160,00 | | 160,00 |
| 096 | 11663 | Thermostat Wassertemperatur ohne Gehäuse | 1,00 | Stück | 74,79 | | 74,79 |
| 097 | | Wasserpumpe verstärkt | 1,00 | Stück | 280,42 | | 280,42 |

RECHNUNGSVERMERKE:

- HU / AU abgelaufen
- Bremsen defekt
- Stoßdämpfer defekt

| | |
|---------------------------|-----------|
| Material-/Lohnkosten | 15.234,32 |
| Porto / Verpackung | 0,00 |
| Nachnahmegebühr | 0,00 |
| Eilzuschlag | 0,00 |
| Versicherung | 0,00 |
| Anzahlung / Vorauszahlung | 7.000,00 |

Summe Netto 15.234,32 €
MwSt 16 % 2.437,49 €

Rechnungsbetrag 17.671,81 €

USt-ID-Nr.:

Zahlbar: Bar Kasse

Anzahlung in Höhe von 7.000,00 € dankend per Überweisung erhalten am 10.03.2020

Restbetrag offen 10.671,81 €

Betrag in bar erhalten

CARTRONIC
motorsport
Poststrasse 2
D-51643 Gummersbach
Fon: +49(0)2261 911 5-911
Fax: +49(0)2261 911 5-912
www.cartronic-motors.com

hängiger KFZ-Meisterbetrieb

: 200460943 vom 28.01.2022
 : 220200118 vom 24.01.2022
 den-Nr. : 17675 / 17675
 :
 : 28.01.2022
 : DI SH 93
 : Porsche
 : 911 3.8 Carrera S
 : WP0ZZZ99Z59733391
 : 3.8 Carrera S
 : 06.01.2005
 :
 HU/AU-Termin : 10.2021 / 10.2021

RECA Card GmbH T: +49 (0)6154/638-200 www.reca-card
 Meine Zahlungsinformationen:
 Kartennummer, Datum, Uhrzeit, Zahlungsbetrag,
 Kartentyp (VISA, Mastercard, etc.)
 Elektronische Zahlungsinformationen:
 Kartennummer, Datum, Uhrzeit, Zahlungsbetrag,
 Kartentyp (VISA, Mastercard, etc.)
 Kartennummer, Datum, Uhrzeit, Zahlungsbetrag,
 Kartentyp (VISA, Mastercard, etc.)
 Kartennummer, Datum, Uhrzeit, Zahlungsbetrag,
 Kartentyp (VISA, Mastercard, etc.)

Seite 1 Rechnung. 200460943

Die in Auftrag gegebenen Leistungen berechnen wir wie folgt:

| ET/AW-Nr | Bezeichnung | Menge | ME | E-Preis | Gesamt/EUR |
|----------|------------------------------|-------|----|---------|------------|
| | Lenkgetriebe-Instandsetzung | 1,00 | St | 375,00 | 375,00 |
| | Hydrualiköl grün | 1,00 | St | 12,95 | 12,95 |
| | Bremslichtschalter 2114194ST | 1,00 | St | 7,20 | 7,20 |
| | Radlagersatz VA 3904536ST | 2,00 | St | 75,00 | 150,00 |

| Teile voll | Teile verm | Teile Gesamt | MwSt 19% | verm.MwSt 7% | AT-MwSt 19% | Nettobetrag: | |
|---------------------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 545,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | 545,15 € |
| Löhne Gesamt | | | | | | | |
| 0,00 | | | 103,58 | 0,00 | 0,00 | Endbetrag: | 648,73 € |

Zahlbar sofort!

Wir danken für Ihren Auftrag. Unsere Steuernummer lautet: **033 805 00097**.
 Die mit * gekennzeichneten Artikel sind Original Ersatzteile

KFZ-Werkstatt G. Bechtluft
 Frankfurter Straße 15
 64720 Michelstadt
 Telefon: 0 60 61 - 7 11 22
 Telefax: 0 60 61 - 7 33 20

Sparkasse Odenwaldkreis
 BLZ 508 519 52 • Kto.-Nr.: 40 006 405
 IBAN: DE38 508 519 52 00 40006405
 BIC: HELADEF1ERB

Volksbank Odenwald eG
 BLZ 508 635 13 • Kto.-Nr.: 138 304
 IBAN: DE34 508 635 13 0000 138304
 BIC: GENODE51MIC



(3) 23.09.2024 10:48

9 (1) Fzg-Ident-Nr. WP0ZZZ99Z5S733391

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------|------------------------|-------------|
| (5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) | PKW (01-02U0) | Messwerte: Betriebsbremse | | Feststellbremse | |
| Hersteller (-Nr) | PORSCHE (0583) | Achse | links | rechts | links |
| Typ und Ausführung (-Nr) | 997 (495-001) | | [daN] | [daN] | rechts |
| Erstzulassung | 01/2005 | 1 | 280 | 260 | [daN] [daN] |
| (4) Stand des Wegstreckenzählers | 167.441 | 2 | 400 | 360 | 230 250 |
| Zul. Gesamtmasse | 1820 kg | Abbremmung BBA: 71 % | | Abbremmung FBA: 26 % | |
| letzte Hauptuntersuchung vom | 06/2022 | | | | |
| (3) Prüfort | Mainz, 0014-08/0001-01 | | | | |
| Version Systemdaten-Anwendung | 4.26.2 | | | | |

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüflakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 09.2026

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
01301001 Dipl.-Ing. (FH) Rainer Lehmann
BUS - Büro für Untersuchungen
durch Sachverständige
Rainer Lehmann
Schloßstraße 9
55234 Framersheim
Tel: 067331047

Unterschrift/Stempel



| | |
|---|--------------------------------------|
| Rechnung Nr.1L2406478/R | Belegdatum entspricht Leistungsdatum |
| Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt.*) | 142,86 EUR |
| Summe o. MwSt. | 142,86 EUR |
| 19 % MwSt. | 27,14 EUR |
| Gesamtbetrag | 170,00 EUR |
| *) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8 Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt | |

