

VERSTEIGERUNGSKATALOG

Gebotsabgabe ab:	Freitag, 17. Juli 2026, 09:00 Uhr
Zuschläge ab:	Mittwoch, 5. August 2026, 10:00 Uhr
Versteigerungsort:	61476 Kronberg
Besichtigungstermin:	nach Vereinbarung
Besichtigungsort:	61476 Kronberg
Abholung:	nach Zahlung und Terminvereinbarung
Zahlung:	Überweisung
Versteigerer:	Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Informationen:	Perlick Industrieauktionen GmbH - Büro Königstein Limburger Str. 42, D-61462 Königstein i.Ts. Tel. +49 6174 201600, Fax +49 6174 2016010 e-mail: perlick@perlick.de
Rechte:	Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
Hinweise:	AUKTION UNTER VORBEHALT!

Es gelten die Onlineversteigerungsbedingungen der Perlick Industrieauktionen GmbH, einzusehen unter www.perlick.de

	Beschreibung	Pos.	Startpreis in €	Endet am
	1 Pkw, Fabr.: Volkswagen-VW, Typ: Golf (Kombi), VIN: WVVZZZ1JZ5W067514, 74 kW, Diesel, Hubraum 1.896 cm³, EZ: 22.03.2005, Farbe schwarz, abgelesener km-Stand: 325.875, HU: 10/26, Maderschaden Motorhaubendämmung, Batterie defekt, rundherum starke Gebrauchsspuren, Rost an Radläufen und Schwellern, sowie Karosserie und Türen/Heckklappe. Innenraum stark verschlissen, Teile der Verkleidung fehlen/beschädigt, Mischbereift (3 x Leichtmetall, 1 x Stahl)	1	300.00	05.08.2026 10:00 Uhr
	1 Pkw, Fabr.: Volkswagen-VW, Typ: Passat (Kombi), VIN: WVVZZZ3CZJP008777, 110 kW, Diesel, Hubraum 1.968 cm³, EZ: 24.01.2018, Farbe weiß, abgelesener km-Stand: 215.959, HU: 04/26 (abgelaufen), Delle am Radlauf hinten links, Kratzer am Seitenteil hinten links - teils bis über die Rückleuchte, Kratzer am Kotflügel vorne rechts sowie an Beifahrertür/Fronttür, Riss im Kühlergrill-Logo, Innenraum leicht verschmutzt, alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren	2	3000.00	05.08.2026 10:01 Uhr

[Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!](#)



- | | | | | |
|---|--|---|--------|-------------------------|
| 1 | Pkw, Fabr.: Opel, Typ: Astra (Kombi), VIN: W0L0AHL3562122419, 88 kW, Diesel, Hubraum: 1.910 cm ³ , EZ: 10.03.2006, Farbe silber/grau, abgelesener km-Stand: 324.724, HU: 01/26 (abgelaufen), Dellen und Kratzer an der Fahrerseite, insbesondere an Kotflügel, Fahrer- und Fronttür, Rostbildung am vorderen Radlauf Fahrerseite, Frontstoßfängeraufhängung beschädigt bzw. provisorisch instandgesetzt, Lackschaden an der Motorhaube, Steinschlag- oder Hagelschäden im Dachbereich, Außenantenne defekt, übliche Gebrauchsspuren Kratzer und Dellen rundum | 3 | 350.00 | 05.08.2026
10:02 Uhr |
|---|--|---|--------|-------------------------|



- | | | | | |
|---|--|---|---------|-------------------------|
| 1 | Pkw, Fabr.: BMW, Typ: X5 xDrive30d, VIN: WBAKS410700W61529, 190 kW, Diesel, Hubraum 2.993 cm ³ , EZ: 09.10.2017, Farbe grau, abgelesener km-Stand: 186.529, HU: 05/27, Kratzer Stoßfänger (vorne) Fahrtrichtung links sowie Fahrertür, Delle und Lackschaden Fronttür Fahrtrichtung links, alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren, Park-/Korrosionsschäden an allen Felgen, Innenraum leicht verschmutzt, übliche Gebrauchsspuren | 4 | 3800.00 | 05.08.2026
10:03 Uhr |
|---|--|---|---------|-------------------------|

[Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!](#)



- | | | | | |
|---|--|---|---------|-------------------------|
| 1 | Pkw, Fabr.: BMW, Typ: X5 xDrive4, VIN: WBAKS610X00N57273, 230 kW, Diesel, Hubraum 2.993 cm ³ , EZ: 27.03.2015, Farbe schwarz, abgelesener km-Stand: 185.006, HU: 09/27, Schaden Stoßfänger Fahrtrichtung vorne rechts, provisorisch reparierter Lackschaden Fahrtrichtung rechts über Kotflügel, Beifahrer-/Fronttür, Park- und Korrosionsschäden an sämtlichen Felgen, alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren, Innenraum mittel bis stark verschmutzt, üblicher Verschleiß | 5 | 5000.00 | 05.08.2026
10:04 Uhr |
|---|--|---|---------|-------------------------|

[Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!](#)