

VERSTEIGERUNGSKATALOG

Gebotsabgabe ab:	Freitag, 17. Juli 2026, 09:00 Uhr
Zuschläge ab:	Mittwoch, 5. August 2026, 10:00 Uhr
Versteigerungsort:	61476 Kronberg
Besichtigungstermin:	nach Vereinbarung
Besichtigungsort:	61476 Kronberg
Abholung:	nach Zahlung und Terminvereinbarung
Zahlung:	Überweisung
Versteigerer:	Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Informationen:	Perlick Industrieauktionen GmbH - Büro Königstein Limburger Str. 42, D-61462 Königstein i.Ts. Tel. +49 6174 201600, Fax +49 6174 2016010 e-mail: perlick@perlick.de
Rechte:	Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
Hinweise:	AUKTION UNTER VORBEHALT!

Es gelten die Onlineversteigerungsbedingungen der Perlick Industrieauktionen GmbH, einzusehen unter www.perlick.de

Beschreibung	Pos.	Startpreis in €	Endet am
1 Pkw, Fabr.: Volkswagen-VW, Typ: Golf (Kombi), VIN: WVWZZZ1JZ5W067514, 74 kW, Diesel, Hubraum 1.896 cm³, EZ: 22.03.2005, Farbe schwarz, abgelesener km-Stand: 325.875, HU: 10/26, Maderschaden Motorhaubendämmung, Batterie defekt, rundherum starke Gebrauchsspuren, Rost an Radläufen und Schwellern, sowie Karosserie und Türen/Heckklappe. Innenraum stark verschlissen, Teile der Verkleidung fehlen/beschädigt, Mischbereift (3 x Leichtmetall, 1 x Stahl)	1	300.00	05.08.2026 10:00 Uhr
1 Pkw, Fabr.: Volkswagen-VW, Typ: Passat (Kombi), VIN: WVWZZZ3CZJP008777, 110 kW, Diesel, Hubraum 1.968 cm³, EZ: 24.01.2018, Farbe weiß, abgelesener km-Stand: 215.959, HU: 04/26 (abgelaufen), Delle am Radlauf hinten links, Kratzer am Seitenteil hinten links - teils bis über die Rückleuchte, Kratzer am Kotflügel vorne rechts sowie an Beifahrertür/Fronttür, Riss im Kühlergrill-Logo, Innenraum leicht verschmutzt, alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren	2	3000.00	05.08.2026 10:01 Uhr
Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!			
1 Pkw, Fabr.: Opel, Typ: Astra (Kombi), VIN: W0L0AHL3562122419, 88 kW, Diesel, Hubraum: 1.910 cm³, EZ: 10.03.2006, Farbe silber/grau, abgelesener km-Stand: 324.724, HU: 01/26 (abgelaufen), Dellen und Kratzer an der Fahrerseite, insbesondere an Kotflügel, Fahrer- und Fronttür, Rostbildung am vorderen Radlauf Fahrerseite, Frontstoßängeraufhängung beschädigt bzw. provisorisch instandgesetzt, Lackschaden an der Motorhaube, Steinschlag- oder Hagelschäden im Dachbereich, Außenantenne defekt, übliche Gebrauchsspuren Kratzer und Dellen rundum	3	350.00	05.08.2026 10:02 Uhr

1	Pkw, Fabr.: BMW, Typ: X5 xDrive30d, VIN: WBAKS410700W61529, 190 kW, Diesel, Hubraum 2.993 cm³, EZ: 09.10.2017, Farbe grau, abgelesener km-Stand: 186.529, HU: 05/27, Kratzer Stoßfänger (vorne) Fahrtrichtung links sowie Fahrertür, Delle und Lackschaden Fronttür Fahrtrichtung links, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren, Park-/Korrosionsschäden an allen Felgen, Innenraum leicht verschmutzt, übliche Gebrauchsspuren	4	3800.00	05.08.2026 10:03 Uhr
---	--	---	---------	-------------------------

[Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!](#)

1	Pkw, Fabr.: BMW, Typ: X5 xDrive4, VIN: WBAKS610X00N57273, 230 kW, Diesel, Hubraum 2.993 cm³, EZ: 27.03.2015, Farbe schwarz, abgelesener km-Stand: 185.006, HU: 09/27, Schaden Stoßfänger Fahrtrichtung vorne rechts, provisorisch reparierter Lackschaden Fahrtrichtung rechts über Kotflügel, Beifahrer-/Fronttür, Park- und Korrosionsschäden an sämtlichen Felgen, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren, Innenraum mittel bis stark verschmutzt, üblicher Verschleiß	5	5000.00	05.08.2026 10:04 Uhr
---	--	---	---------	-------------------------

[Auktion unter Vorbehalt der Zustimmung!](#)
