
Fahrzeugbewertung




01.05.2026

 **Land Rover Range Rover Modell L405**

Stichtag 04.05.2026

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	B HR XXXXXX
Hersteller	Land Rover
Modell/Haupttyp	Range Rover Modell L405
Untertyp	4.4 SDV8 Autobiography
Erstzulassung	<i>nicht zugelassen</i>
Fahrzeugart	SUV
Antriebsart	Diesel / 8-Zylinder / V-Motor
Getriebe	8-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	250 kW / 4.367 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe	 Gruppe 4

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	Schwarz Metallic (2-Schicht)
Laufleistung abgelesen	111.572 km
Nächste HU	12/2027


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	275/40 R 22
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	275/40 R 22
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links


Dimension	275/40 R 22
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	275/40 R 22
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	
Art	Ganzjahr

Lackschichtdicke

Seitenwand H.L., Seitenwand H.R. nachlackiert



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	103 ✓
Motorhaube	126 ✓
Kotflügel rechts	109 ✓
Fahrertür	129 ✓
Beifahrertür	119 ✓
Fondtür links	124 ✓
Dach	110 ✓
Fondtür rechts	113 ✓
Seitenwand links	243 ⚠
Seitenwand rechts	251 ⚠
Hinten mittig	136 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Bemerkungen zum Fahrzeug

Das besichtigte Fahrzeug, ein Range Rover 4.4 SDV8 in der hochwertigen Autobiography-Linie, präsentiert sich in einem gepflegten und dem Alter sowie der Laufleistung entsprechenden, soliden Gesamtzustand. Da zum Zeitpunkt der Begutachtung keine Zulassungsdokumente vorlagen, erfolgte die Identifikation der technischen Spezifikationen sowie die Bestimmung des Modelljahres gewissenhaft auf Basis einer detaillierten visuellen Befundung der baureihenspezifischen Merkmale. Die wesentlichen Baugruppen wie die Bremsanlage, die Bereifung sowie die Leichtmetallfelgen befinden sich in einem technisch einwandfreien Zustand und unterstreichen die ordnungsgemäße Instandhaltung des Objekts. Im Rahmen der Besichtigung konnten keine unmittelbaren Mängel oder akuten Reparaturbedarfe festgestellt werden, was den positiven optischen Eindruck des Interieurs und Exterieurs bestätigt. Die Ermittlung des Marktwertes basiert auf einer fundierten Analyse des aktuellen Marktumfeldes, wobei ein systematischer Abgleich mit realen Transaktionsdaten und Angeboten einschlägiger Fachplattformen für das Premium-SUV-Segment durchgeführt wurde. Unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren und des Erhaltungszustandes wird das Fahrzeug in die Zustandsnote 2- eingestuft. In der Gesamtschau

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht vorne

Foto 4



Reifen + Alufelge

Foto 5



Reifen + Alufelge

Foto 6



Ansicht hinten

Foto 7



Ansicht hinten rechts

Foto 8



KM-Stand

Foto 9



Motorraum

Foto 10



Motorraum